

Amer-yhtymä Oyj

Tupakkatehdas

Amerintie 1, Hyrylä

Maaperän haitta-ainetutkimus

22.10.2004

LIITE 2
Pohjavesikartta

Sisällysluettelo

1	Johdanto	3
2	Käyttöhistoria	3
3	Maaperä-, pohjavesitiedot.....	3
3.1	Maa- ja kallioperä.....	3
3.2	Pohja- ja orsivesi.....	4
4	Pilaantuneisuustutkimukset.....	4
4.1	Tutkimusten suoritus.....	4
4.1.1	Maanäytteiden otto	4
4.1.2	Vesinäytteen otto	5
4.2	Näytteiden analysointi.....	5
5	Maaperän pilaantuneisuus.....	6
5.1	Lähtökohdat	6
5.2	Haitta-ainepitoisuuksien vertailu.....	6
6	Jatkotoimenpiteet ja kunnostustarve.....	6

LIITTEET	Liite 1	Tutkimuskohteen sijainti
	Liite 2	Pohjavesialuekartta
	Liite 3	Tutkimustulokset, yhteenvetotaulukko
	Liite 4	Laboratorion analyysituloslomakkeet

PIIRUSTUKSET

YMP19789_1	Tutkimuskartta
------------	----------------

1 Johdanto

Suomen IP-Tekniikka Oy on tehnyt 13.-15.9. 2004 Amer-yhtymä Oy:n toimeksiannosta maaperän haitta-ainetutkimuksen tupakkatehtaan alueella Tuusulassa, osoitteessa Amerintie 1 (tontti 8:12).

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko maaperä pilaantunut kiinteistön toiminnan seurauksena. Mahdollisesti maaperää pilaavina toimintoina tarkasteltiin polttonesteiden ja liuottimien käyttöä ja varastointia sekä kaluston huoltoa.

Tutkimuskohteen sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1.

2 Käyttöhistoria

Kohteessa on toiminut tupakkatehdas 1950-luvun puolivälistä. Kiinteistöä on lämmitetty raskaalla polttoöljyllä 1955-1991, jonka jälkeen kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Jäljellä on kaksi maanpäällistä säiliötä, jotka ovat tilavuudeltaan 500 m³. Neljä 50 m³:n suuruista maanalaista säiliötä on poistettu. Lisäksi kattilahuoneen varaston lattian alla on yksi 30 m³:n suuruinen säiliö, joka on täytetty hiekalla. Lämpökeskuksessa on varastoitu varalämmönlähteenä kevyttä polttoöljyä. Kattilahuoneen ja varaston itäpuolella on kaluston huoltotila, jossa on myös rasvamonttu.

Kiinteistöllä on käytetty dieseliä ja bensiiniä ajoneuvojen tankkaukseen. Yksi 15 m³:n säiliö on poistettu säiliöbunkkerista vuonna 2002, jolloin bunkkerin sisältä kuljetettiin noin 7 t öljyistä maata Kiertokapula Oy:lle Hyvinkäälle. Toinen, 8 m³:n suuruinen säiliö on poistettu jo aiemmin, minkä yhteydessä ei saatujen tietojen mukaan poistettu likaista maata.

Höyrykeskuksen lämmönlähteenä on ollut myös kevyt polttoöljy. Tähän liittyen yksi 15 m³:n suuruinen säiliö on edelleen maan alla tuotantorakennuksen ja höyrykeskuksen välillä.

Kiinteistöllä on tehtaan toiminnan alusta asti ollut oma vedenottamo. Vedenottamolta aiemmin otetussa vesinäytteessä on ollut vähäisiä pitoisuuksia tolueenia.

3 Maaperä-, pohjavesitiedot

3.1 Maa- ja kallioperä

Maanpinta kaatopaikalla on tasolla noin +55...56 m merenpinnan yläpuolella. Ylimpänä kerroksena on noin 2 m paksu soraa, hiekkaa ja kiviä sisältävä täyttökerros, jonka alla on hienoa hiekkaa ja silttiä. Kallio todettiin tutkimuspisteen P18 kohdalla syvyydellä noin 4,3 m maanpinnasta.

3.2 Pohja- ja orsivesi

Alue sijaitsee I luokkaan kuuluvan Hyrylän pohjavesialueen B-osa-alueella (0185801 B). Pohjavesialueen muodostumisalue on kokonaisuudessaan B-osan pohjoispuolella sijaitsevalla A-osa-alueella. Lähimmät vedenottamot ovat kiinteistöllä sijaitseva Amer-yhtymän 1-vedenottamo (VO1) sekä kiinteistöltä kaakkoon, noin 300 m päässä sijaitseva Amer-yhtymän 2-vedenottamo (VO2). Pohjavesi virtaa tontilla koilliseen ja kaakkoon kohti vedenottamoita. Pohjavedenpinta on noin 6-7 m syvyydellä maanpinnasta.

Pohjavesialueen rajausta on esitetty liitteessä 2.

4 Pilaantuneisuustutkimukset

4.1 Tutkimusten suoritus

4.1.1 Maanäytteiden otto

Tutkimukset tehtiin 13.-15.9.2004. Näytteitä otettiin yhteensä 106 kpl 33 tutkimuspisteestä (P1-P33). Neljä tutkimuspistettä (P1-P3 ja P15) tehtiin lattian läpi siten, että lattia läpäistiin ensin timanttikoralla ja näytteet otettiin pintamaasta käsikairalla. Muista tutkimuspisteistä näytteet otettiin porakoneella.

Tutkimuspisteet sijoitettiin siten, että tutkimusalue jaettiin mahdollisesti maaperää pilaavien toimintojen mukaan seitsemään kohteeseen seuraavasti:

- Kohde 1: Lämmitysöljysäiliöiden alueelle tehtiin kolme tutkimuspistettä (P12-P14) maanpäällisten säiliöiden kohdalle ja kolme pistettä (P9-P11) poistettujen maanalaisten säiliöiden kaivannon kohdalle. Tutkimuspiste P12 tehtiin 4 m syväksi ja sen viereen tehtiin P12B, josta otettiin näytteitä neljästä metristä seitsemään metriin. Muut kohteen tutkimuspisteet tehtiin 4 m syviksi.
- Kohde 2: Lämpökeskukseen lattian läpi tehtiin kolme tutkimuspistettä (P1-P3) ja yksi tutkimuspistepiste (P4) ulkopuolelle piipun lähelle seinän viereen. Lämpökeskuksen varaston ulkopuolelle seinän viereen tehtiin kaksi pistettä (P5 ja P6), toinen etelä- ja toinen pohjoispuolelle lattiavalun alla olevan säiliön päätyjen kohdalle. Tutkimuspiste P5 tehtiin 7 m syväksi. Tutkimuspisteistä P1-P3 otettiin näytteet 0,5 m syvyydelle käsikairalla. Muut tutkimuspisteet olivat 4 m syviä.
- Kohde 3: Huoltohallin ulkopuolelle seinän viereen tehtiin kaksi pistettä (P7 ja P8), toinen etelä- ja toinen pohjoispuolelle. Tutkimuspisteen P8 lähellä on sijainnut muuntaja. Tutkimuspiste P8 oli 7 m syvä ja P7 4 m syvä.
- Kohde 4: Höyrykeskuksen alueelle tehtiin yksi piste (P16) poistetun säiliön kohdalle keskuksen pohjoisseinustalle ja yksi piste (P15) edelleen maan alla olevan säiliön kohdalle kellaritilojen lattian läpi. Höyrykeskuksen alueella on ollut myös muuntaja. Tutkimuspiste P16 tehtiin 7 m syväksi. Tutkimuspisteestä P15 otettiin käsikairalla näyte syvyydeltä 0-0,3 m.

- Kohde 5: Pesuhallin alueelle tehtiin kaksi pistettä (P17 ja P18) rakennuksen viereen. Tutkimuspiste P17 tehtiin 4 m syväksi. Tutkimuspiste P18 oli tarkoitus tehdä 7 m syväksi, mutta kallio tuli vastaan 4,3 metrin syvyydellä, minkä jälkeen kalliota vielä porattiin 6 m syvyyteen.
- Kohde 6: Liuotinvaraston alueelle tehtiin kaksi pistettä (P19 ja P20) rakennuksen viereen. Tutkimuspiste P19 tehtiin 4 m syväksi ja tutkimuspiste P20 7 m syväksi.
- Kohde 7: Raakatupakan ja muun kuivatavaran varastojen sisäänkäyntien sekä lähettämön kohdalle tehtiin kuhunkin yksi tutkimuspiste / rakennus, yhteensä 10 tutkimuspistettä (P21-P30). Kaikki em. tutkimuspisteet olivat 2 m syviä.
- Alustavan tutkimussuunnitelman lisäksi tehdasrakennuksen ajoluiskan kohdalle tehtiin tutkimuspiste P31 ja aiemmin kunnostettujen dieselsäiliöiden alueelle tutkimuspisteet P32 ja P33. Em. tutkimuspisteet olivat 2 m syviä.

Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa YMP.19789_1. Näytteenoton yhteydessä tehdyt havainnot on esitetty yhteenvedotaulukossa liitteessä 3.

4.1.2 Vesinäytteen otto

Vesinäyte otettiin Amer-yhtymän 1-vedenottamolta (VO1). Ennen näytteenottoa hanasta valutettiin vettä kunnes se muuttui kirkkaaksi. Vedenottamon sijainti on esitetty pohjavesialuekartassa, liitteessä 2.

Tutkimustulokset on esitetty taulukossa liitteessä 3. Laboratorion analyysituloslomake on liitteenä 4.

4.2 Näytteiden käsittely ja analysointi

Kaikki näytteet tutkittiin näytteenoton yhteydessä aistinvaraisesti. Alkuaineiden As, Cr, Cu, Ni, Pb ja Zn toteamiseksi 30 näytteelle tehtiin NITON-kenttäanalyysi. Aistinvaraisten havaintojen perusteella 25 näytteelle tehtiin PetroFlag-kenttäanalyysi. Näytteet jaettiin heti kahteen osaan, joista toiset laitettiin pakastimeen ja toisille tehtiin kenttäanalyysit. Laboratorioon lähetettiin pakastetut näytteet kylmälaukkuihin tiiviisti pakattuina.

Aistinvaraisten havaintojen ja kenttätutkimustulosten perusteella valituista neljästä maanäytteestä analysoitiin öljyhiilivetyjen C₄-C₃₉ pitoisuudet, kuudesta näytteestä öljyhiilivetyjen C₁₁-C₃₉ pitoisuudet, viidestä näytteestä yleisimpien haitallisten alkuaineiden (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V ja Zn) pitoisuudet, kahdesta näytteestä PAH-yhdisteiden pitoisuudet ja kahdesta näytteestä PCB-yhdisteiden pitoisuudet. Vesinäytteestä analysoitiin öljyhiilivetyjen C₄-C₁₀ pitoisuudet. Kaikki analyysit tehtiin Novalab Oy:n laboratoriossa Karkkilassa.

Tutkimustulokset on esitetty taulukossa liitteessä 3. Laboratorion analyysituloslomakkeet ovat liitteenä 4.

5 Maaperän pilaantuneisuus

5.1 Lähtökohdat

Haitta-aineiden pitoisuuksia on verrattu maan pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettäviin SAMASE-ohje- ja raja-arvoihin, jotka on annettu Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston julkaisussa vuodelta 1994 "Likaantuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa".

Ohjearvo ilmaisee haitta-aineen suurimman pitoisuuden, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana. Alle ohjearvotason pilaantuneen alueen maankäytölle tai massojen sijoittamiselle ei aseteta rajoituksia.

Raja-arvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka ylittäminen yleensä edellyttää kunnostustoimenpiteitä. Kun haitta-aineen pitoisuus on ohje- ja raja-arvon välissä, alue voidaan jättää kunnostamatta, jos sen käyttömuoto ja sijainti on sellainen, ettei haitta-aineista aiheudu terveys- tai ympäristöriskejä. Viranomaiset voivat riskien arvioinnin perusteella päätyä muihinkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin.

5.2 Haitta-ainepitoisuuksien vertailu

Näytteenoton yhteydessä maanäytteissä ei todettu hajua ja maa oli puhtaan näköistä. PetroFlag-kenttäanalyysit antoivat usealle näytteelle ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia, mutta laboratorioanalyysin perusteella pitoisuudet alittivat ohjearvot. PCB:n ohjearvo (0,05 mg/kg) sen sijaan ylittyi höyrykeskuksen lähellä näytteessä P15/0-0,3, jossa PCB-yhdisteiden summapitoisuus oli 0,41 mg/kg, mikä on lähellä raja-arvoa. Näytteessä P30/0-1 todettiin Niton-mittauksessa sinkkiä 505 mg/kg, joka ylittää ohjearvon 150 mg/kg. Näytteelle ei ole tehty laboratorioanalyysiä, mutta Niton-kenttäanalyysointilla mitatuissa sinkkipitoisuuksia ei yleensä ole suuria virheitä.

Vesinäytteestä analysoitujen kevyiden hiilivetypitoisuuksien (C_4 - C_{10}) pitoisuudet alittivat analyysikohtaiset määritysrajat.

6 Jatkotoimenpiteet ja kunnostustarve

Kohteessa ei ole välitöntä jatkotoimenpiteiden tarvetta. Koska haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä SAMASE raja-arvoja ja pilaantuneet maat sijaitsevat asfaltoiduilla alueilla, niistä ei ole nykyisessä tilanteessa haittaa ihmisille eikä ympäristölle.


Ennen luotettavaa pilaantuneen maan määrän arviointia PCB:llä ja sinkillä pilaantuneiden alueiden laajuus ja syvyyssulottavuus on kuitenkin selvitettävä tarkemmin.

Kunnostustarve määräytyy tarkemmin tulevan käyttömuodon perusteella. Jos tontin nykyiset rakennukset säilyvät ennallaan, alue pysyy teollisuuskäytössä ja pilaantuneisuus on jatkotutkimusten perusteella pistemäistä, siitä ei ole haittaa jatkossakaan. Jos alueelle rakennetaan uusia rakennuksia ja sen yhteydessä kaivetaan maata, tulee pilaantuneet pintamaat kuljettaa asianmukaisesti sijoituspaikkaan, jolla on ympäristöviranomaisen lupa vastaanottaa ko. maita.

**Suomen
IP-Tekniikka Oy**




Terhi Svanström
FM, geologi



Timo Niemeläinen
DI

LIITE 1
Tutkimuskohteen sijainti



0 100 200 300 400 500 m
 Kartta-aineisto © Genimap Oy
 Esitysasu © Elisa Communications Oyj

113	129	130
	113	114
	96	97

Konepajoille • Teollisuuteen
Cloos
 • MIG/MAG Tandem- ja robotihitsausautomaatio
Hypertherm
 • Ilma- ja monikaasuplasmat
 • Varaosat ja tarvikkeet
Thermcut
 • Kaasu- ja plasmaleikkaukoneet
 • Suunnittelu ja valmistus

Laboratorioihin
Teknohaus/DruVa • Parker
 • Paineensäätimet • Venttiilit • Työkalut
 • Järjestelmät • Huolto ja asennukset

SUUNNITTELU • VALMISTUS • MAAHANTUONTI • MYYNTI • ASENNUS • OPASTUS • HUOLTO
TEKNOHAUS
 Suomen Teknohaus Oy
 Ojakärsämäentie 5, P.O. Box 173, 01701 Tuusula


Suomen Teknohaus Oy on hitsauksen ja polttoleikkauksen osaava asiantuntija!
 info@teknohaus.fi
 Toteutamme puhdas- ja erikoiskaasujärjestelmiä

TUUSULA

Pohjavesialuekartta 1: 20 000

Hyrylä

0185801 A ja 0185801 B



Pohjavesialuerajat

- Pohjavesialueen raja
- Muodostumisalueen raja
- Pohjavesialueen osa-alueen raja
- Pohjavesialueiden välinen raja
- L-SVEO:n määräämä suojalue

- Pohjavedenottamo
- ⊖ Kallio-otanto
- ⊖ Tutkittu vedenottamo

- Pohjavesiputki

- ⊖ Kalvo

- ⊗ Porakaivo

- Lähde

- ▲ Pohjaveden mittauspiste

- ➔ Pohjaveden virtaussuunta

- Pohjavettä vaarantava kohde

- ▨ Pohjavesilampi
- ▨ Pohjaveden virtaukseen vaikuttava kallio

- Kuntaraja

0 1 2 Kilometriä



UUDENMAAN
YMPÄRISTÖKESKUS
NYLANDS
MILJÖCENTRAL



09/04 E.Nylander

LIITE 3
Tutkimustulokset, yhteenvetotaulukko

Amer Oy										HIILIVEDYT																		
Amerintie, Hyrylä, Tuusula										Laboratoriotulokset, mg/kg																		
Maaperän pilaantuneisuustutkimus																												
Tutkimus-	Maalaji, huomiot	Alstinvar.	Petro-	Ohjearvo	C4-C10					C11-C23					C24-C39					summa	MTBE	TAME	betseeni	tolueeni	etyylibentsi.	ksyyleni	PAH	PCB
piste/syvyys		havainnot	flag	Raja-arvo	100	300	1000	500	2000	600	2000	600	2000	2000	2000	600	2000	2000	2000							tot	tot	
P1	0-0,5	hk																										
P2	0-0,5	hk	0																									
P3	0-0,5	hk	968																									
P4	0-0,5		0																									
P5	0-1	hk																										
P6	1-2	hk	217																									
P7	2-3	hk	48																									
P8	3-4	hk	0																									
P9	3-4	hk	0																									
P10	0-1	hk, sr, ki																										
P11	1-2	hk, sr	26																									
P12	2-3	hk	0																									
P13	3-4	hk	0																									
P14	4-5	hk, si	0																									
P15	5-6	si	0																									
P16	6-7	si, kostea	0																									
P17	0-1	hk, sr, ki																										
P18	1-2	hk	82																									
P19	2-3	hk	0																									
P20	3-4	hk	0																									
P21	3-4	hk	0																									
P22	0-1	hk, sr, ki																										
P23	1-2	hk, sr, ki	106																									
P24	2-3	hk	0																									
P25	3-4	hk	0																									

Amer Oy		HIILIVEDYT											
Amerintie, Hyrylä, Tuusula		Laboratoriotulokset, mg/kg											
Maaperän pilaantuneisuustutkimus													
Tutkimus-													
piste/syvyys	Maalaji, huomioi	Alustinvar.		Petro-		Ohjearvo		Raja-arvo					
P8													
0-1	hk, sr, ki	0		541									
1-2	ei saatu näytettä, karkeaa												
2-3	hk, ki	0											
3-4	hk	0											
4-5	hk	0											
5-6	hk	0											
6-7	hk, si, kostea	0											
P9		0											
0-1	hk, sr, ki	0		232									
1-1,75	hk, ki	0											
1,75-2	porattu, ei näytettä	0											
2-2,5	hk, ki	0											
2,5-4	porattu kiviä, ei näytettä	0											
P10		0											
0-1	hk, sr, ki	0		202									
1-2	hk, ki	0		817									
2-3	hk	0		695									
3-4	hk	0											
P11		0											
0-1	hk, sr, ki	0											
1-2	hk, sr, ki, tiiltä	0											
2-3	hk, ki	0											
3-4	hk	0		112									
P12		0											
0-1	hk	0											
1-2	hk	0		0									
2-3	hk	0		0									
3-4	hk, si	0											
P12B		0											
4-5	hk, si	0											
5-6	hk, si	0											
6-7	si, se, märkää	0		0									

Amer Oy										HILJIVEDYT									
Amerintie, Hyrylä, Tuusula Maaperän pilaantuneisuustutkimus										Laboratoriotulokset, mg/kg									
Tutkimus- piste/syvyys	Maalaji, huomiot	Alstinvar. havainnot	Petro- flag	Ohjearvo Raja-arvo	C4-C10		C11-C23		C24-C39		summa	MTBE	TAME	betseni	tolueeni	etyyli-bents.	ksyleeni	PAH tot	PCB tot
					100	500	300	1000	600	2000									
P13																		200	0,05
0-1	hk	0	0															200	0,5
1-2	hk	0																	
2-3	si, hk	0																	
3-4	si, hk	0																	
P14		0																	
0-1	hk	0																	
1-2	hk	0																	
2-3	si, hk	0																	
3-4	si, hk	0	0																
P15		0																	
0-0,3	Hk	0																	
P16																			
0-1	hk, sr, ki	0	32																
1-2	hk, sr	0																	
2-3	hk	0																	
3-4	hk	0																	
4-5	si	0																	
5-6	si, kostea	0																	
6-7	si, kostea	0	0																
P17																			
0-1	hk, sr	0																	
1-2	hk	0	91																
2-3	si, sa	0																	
3-4	mr	0																	
P18																			
0-1	sr																		
1-2	hk	0	0																
2-3	hk	0																	
3-4	hk	0																	
4-4,3	hk, si	0																	
4,3-6	porattu, kallo ei näytetty																		

Amer Oy										HILIVEDYT									
Amerintie, Hyrylä, Tuusula Maaperän pilaantuneisuustutkimus										Laboratoriotulokset, mg/kg									
Tutkimus- piste/syvyys	Maalaji, huomioit			Aistinvar. havainnot		Petro- flag	Ohjearvo Raja-arvo	C4-C10			summa	MTBE	TAME	btseeni	tolueeni	etyyli-bents.	ksyleen	PAH tot	PCB tot
P19								100	300	1000	500	500	500	500	500	500	500	20	0,05
0-1	hk, sr			0		324		<30	<50		70	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01		200	0,5
1-2	hk			0		0													
2-3	hk, si			0															
3-4	hk, si			0															
P20																			
0-1	hk, si, ki			0		174													
1-2	hk, sa			0															
2-3	hk			0								<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02		
3-4	hk			0															
4-5	hk, si			0															
5-6	hk, si			0															
6-7	hk, si			0															
P21	si/mr, kostea			0															
0-1	sr			0															
1-2	hk			0															
P22																			
0-1	hk			0															
1-2	hk			0															
P23																			
0-1	sr			0															
1-2	hk			0															
P24																			
0-1	hk			0															
1-2	hk			0															
P25																			
0-1	hk			0		0													
1-2	hk			0															
P26																			
0-1	hk			0															
1-2	hk, sr			0															
P27																			
0-1	si, sa			0															
1-2	sa			0															
P28																			

HIILIVEDYT

LIITE 4
Laboratorion analyysituloslomakkeet

TUTKIMUSRAPORTTI N:o K 1620/4/1-15

(1/3) K 1620/4/1-15

Tilaaaja Suomen IP-Tekniikka Oy
Nuijamiestentie 5 b
00400 Helsinki

Tilaus Tilaus 16.9.2004 / Terhi Svanström, fax 47775526

Tulopäivä 16.9.2004 Analysoinnin aloituspäivä 17.9.2004

Tehtävä Näytteen kuiva-aine-, As-, Ba-, Cd-, Cr-, Cu-, Ni-, Pb-, V-, Zn-, PCB-, PAH- sekä (C4-C39) hiilivetypitoisuuden analysointi.

Näytteet 14 maanäytettä ja yksi vesinäyte, kohde: 19789 Tuusula

Analyysimenetelmät

Maanäytteen kuiva-aine määritettiin lämpökaappimenetelmällä. Näytteestä uutettiin hiilivedyt asetoni-heptaani-uutolla standardiehdotuksen (CEN / TC 292/WG 5N 148 E, Determination of hydrocarbon content in the range C₁₁-C₃₉ by gaschromatography) ohjeen mukaan. Öljyt ja rasvat eroteltiin alumiinioksidikäsitteilyllä ja öljyn määrä ja laatu analysoitiin kaasukromatografilla liekki-ionisaatiodetektorilla (menetelmä: Novalab 033*). Kevyet tisleet C₄-C₁₀ analysoitiin staattisella headspace-tekniikalla kaasukromatografimassaspektrometrillä (mukailtu menetelmä: ISO/TC 190/WG6 Soil Quality, Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons, Static headspace method (menetelmä: Novalab 040)). PAH-hiilivetyjen pitoisuus analysoitiin näytteestä asetonitolueeniuuton jälkeen kaasukromatografimassaspektrometrillä. PCB-hiilivetyjen pitoisuus analysoitiin näytteistä asetonihexaanuuuton jälkeen kaasukromatografimassaspektrometrillä. Tulokset laskettiin kertomalla kuuden kalibrointiin käytetyn PCB-yhdisteen näytteestä saatu tulos viidellä (menetelmä: SFS EN 12766/1-2). Metallien pitoisuus analysoitiin kuivatusta ja homogenoidusta näytteestä kuningasvesiuuton jälkeen plasmaemissiospektrometrillä**

Tulokset Tulokset on ilmoitettu pitoisuuksina näytteen kuiva-aineessa. Vesinäytteen tulokset mg/l.

Näyte	Kuiva- aine %	As mg/kg	Ba mg/kg	Cd mg/kg	Cr mg/kg	Cu mg/kg	Ni mg/kg	Pb mg/kg	V mg/kg	Zn mg/kg
5/ P 9, 0-1	94.7	< 1	36	< 0.1	15	22	13	8.3	32	50
10/ P 18, 0-1	95.5	< 1	39	< 0.1	9.4	14	8.1	7.9	24	40
11/ P 19, 0-1	86.5	< 1	32	< 0.1	9.6	14	10	8.7	23	39
13/ P 23, 0-1	88.8	< 1	29	< 0.1	9.6	12	7.7	7.9	21	24
14/ P 26	96.1	< 1	21	< 0.1	7.4	13	7.8	5.1	17	21

Näyte	MTBE mg/kg	TAME mg/kg	bentseeni mg/kg	tolueeni mg/kg	ksyleeni mg/kg	et.bentseeni mg/kg
4/ P 8, 0-1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
8/ P 15, 0-0.3	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.14	< 0.01	< 0.01
11/ P 19, 0-1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01
12/ P 20, 0-1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
15/ V 1	< 0.003	< 0.003	< 0.001	< 0.003	< 0.003	< 0.003



(2/3) K 1620/4/1-15

Näyte	kuiva- aine %	C4-C10 mg/kg	C11-C23* mg/kg	C24-C39* mg/kg	Summa mg/kg
1/ P 2, 0-0.5	92.0		< 50	200	210
2/ P 4, 0-1	82.2		< 50	120	130
3/ P 7, 0-1	97.1		< 50	50	60
4/ P 8, 0-1	96.1	< 30	100	190	290
5/ P 9, 0-1	94.7		< 50	< 50	60
6/ P 10, 1-2	93.7		50	280	330
7/ P 11, 3-4	92.5		< 50	< 50	< 50
8/ P 15, 0-0.3	97.3	< 30	< 50	< 50	< 50
11/ P 19, 0-1	86.5	< 30	< 50	50	70
12/ P 20, 0-1	90.2	< 30	< 50	< 50	< 50
15/ V 1		< 0.05			

* akkreditoitu menetelmä.

PAH-Yhdisteiden tulokset mg/kg

Yhdiste	Näyte 1. P 2, 0-0.5	Näyte 6. P 10, 1-2
naftaleeni	< 0.05	< 0.05
asenaftyleeni	< 0.05	< 0.05
asenaftaleeni	< 0.05	< 0.05
fluoreeni	< 0.05	< 0.05
fenantreeni	< 0.05	< 0.05
antraseeni	< 0.05	< 0.05
fluoranteeni	< 0.05	< 0.05
pyreeni	< 0.05	< 0.05
bentso(a)antraseeni	< 0.05	< 0.05
kryseeni	0.06	< 0.05
bentso(b)fluoranteeni	< 0.05	< 0.05
bentso(k)fluoranteeni	< 0.05	< 0.05
bentso(a)pyreeni	< 0.05	< 0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreeni	< 0.05	< 0.05
dibentso(a,h)antraseeni	< 0.05	< 0.05
bentso(g,h,i)peryleeni	0.16	< 0.05
summa	0.42	< 0.1

PCB-yhdisteiden tulokset mg/kg

Yhdiste	Näyte 4. P 8, 0-1	Näyte 9. P 16, 0-1
PCB-28	< 0.002	< 0.002
PCB-52	0.002	< 0.002
PCB-101	0.011	< 0.002
PCB-138	0.025	0.003
PCB-153	0.028	0.003
PCB-180	0.016	0.002
summa	0.41	0.045



(3/3) K 1620/4/1-15

Hiilivetytulosten mittausepävarmuus: 30- 100 mg/kg $\pm$ 50 %, 101-500 mg/kg $\pm$ 30 %, 501-1000 mg/kg $\pm$ 20 % ja yli 1000 mg/kg $\pm$ 10 %. Yksittäisten bensiinihiilivetyjen mittausepävarmuus: 0.01 – 0.05 mg/kg $\pm$ 50 %, 0.051- 0.5 mg/kg $\pm$ 30 %, yli 0.51 mg/kg $\pm$ 20 %. Metallianalyysien epävarmuusarvio: <1 mg/kg-10 mg/kg $\pm$ 50 %, 11-100 mg/kg $\pm$ 20 % ja yli 100 mg/kg $\pm$ 10 %. Yksittäisten PAH-yhdisteiden mittausepävarmuus on $\pm$ 50 %. Yksittäisten PCB-hiilivetyjen mittausepävarmuus on $\pm$ 50 %.

Karkkila 23.9.2004

Novalab Oy

Matti Mäkelä
laboratorionjohtaja



T071 (EN ISO/IEC 17025)

Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Tutkimusraportin osittainen kopiointi on kielletty ilman testauslaboratorion lupaa.

PIIRUSTUKSET
YMP_19216_13 Tutkimuskartta

