

Suppula Veera

Lähetäjä: [REDACTED] <dkmparts@gmail.com>
Lähetetty: perjantai 3. lokakuuta 2025 14:15
Vastaanottaja: Suppula Veera
Aihe: Täydennyspyyntö 01.07.2025/Diaaritunnus TUUDno-2025-377

Hei,

täydennys kohdan 11.

Öljy-/hiekkakerottimet ovat 2-luokan erottimia.

Olimme yhteydessä asiantuntijan kanssa, hän sanoi että öljynerotin pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa 1-luokkaan. Hiekanerotinta ei asiantuntijan mukaan tarvitsisi vaihtaa ollenkaan.

Meillä on öljylle vaatimusten mukaiset säilytysastiat, joihin öljy tyhjennetään autoista. Öljyjäte ei meidän toiminnassa päätyisi viemäriin, vaan se hävitetään asianmukaisella tavalla ilman ympäristöriskejä. Remeo Oy kerää öljyjätteen meiltä pois, jolloin ei ole mahdollista, että se päätyisi viemäriin.

Tiedämme, että jossain vaiheessa öljynerottimet täytyisi vaihtaa nykyisten säädösten mukaisiksi ja olemme valmiita siihen sen jälkeen kun ympäristölupa on myönnetty ja purkamistoiminta aloitettu. Silloin meillä olisi varaa suorittaa tarvittavat toimenpiteet. Tällä varmistamme yrityksen toiminnan ja kannattavuuden.

[REDACTED]
DK//M Parts Oy