

	sijainti					lukumäärä	
39	6 kpl Sahankulma HR-tilat ja 33 kp Tuuskoto	Tv07	Artek 611, satulavyötuoli			36	Tilassa sisäilmaongelma. Puhdistus ja satulavöiden uusiminen. 24 kpl satulavyöt uusitaan sävyyn musta / sininen 892018 =Tv07a 12 kpl satulavyöt uusitaan sävyyn luonnonväri / musta 892015 =Tv07b
24	Tuuskoto	Tv09	Artek 45 satulavyö tuoli, käsinojallinen			10	Tilassa sisäilmaongelma. Puhdistus ja satulavöiden uusiminen. 7 kpl satulavyöt uusitaan sävyyn musta / sininen 892018 =Tv09a 1 kpl satulavyöt uusitaan sävyyn musta / ruskea 892017 =Tv09b 2 kpl satulavyöt uusitaan sävyyn luonnonväri / musta 892015 =Tv09c
10	Tuuskoto	Tv10	Artek E45 tuoli, pellava verhoilu , käsinojallinen			3	Tilassa sisäilmaongelma. Puhdistetaan ja kunnostetaan, 2 kpl verhoilu uusitaan kankaalla Kvadrat Steelcut Quartet 0394 tummanliila 1 kpl verhoilu uusitaan kankaalla tummanruskea, Kvadrat Hallingdal 65, 376
22	Tuuskoto + HR tilat	Tv11	Jakkara Donati		korkea jakkara, korkeussäätö 590 -850 mm	16	Tilassa sisäilmaongelma. Puhdistetaan ja kunnostetaan, verhoilu uusitaan. Uuden verhoilun sävy musta

3	Tuuskoto, onko kaksi runkoa edelleen varastossa?	Sv05	Sohva Artek, 3 kpl + varastossa 2 sohvan runkoa		Mitat tarkistettava: Leveys 175 cm, Syvyys 82 cm, Korkeus 93 cm, Istuinkorkeus 35 cm?	5 Tilassa sisäilmaongelma. Puhdistetaan ja kunnostetaan. Verhoilu sekä täytteet uusitaan. 3 kpl verhoilu kankaalla Kvadrat Steelcut quartet 0654 tummanvihreä/vaaleanliila= SV05a 1 kpl verhoilu kankaalla Kvadrat Raas 532 punertava= SV05b 1 kpl verhoilu kankaalla Kvadrat Steelcut quartet 0154 tummanvihreä/vaaleansininen = SV05c kiinnitetään niskatuet paikoilleen
8	Tuuskoto	NTv02	Artek nojatuoli 406, satulavyö			2 Tilassa sisäilmaongelma. Puhdistetaan ja kunnostetaan. 7 kpl satulavyöt uusitaan sävyyn musta / sininen 892018